Henry Stevens — MAR. 15 1914
SERVICE TO RISER
POLE NEAR S.E. COR. WATER
AND MIDDLE ST. — Lemas

EAST RAIL
DUCT 2.15 BELOW

Plotted

So. DUCT.
7.05
2.68 BEND
19.30
29.03 = 3" FIBRE
4.00 = 3"-4' IRON BEND
33.03 TOTAL.

7.10
2.05
7.05

MIDDLE DUCT.
8.10
2.05
6.05
6.05
2.70 Bnd
19.3
3" FIBRE 28.05
4.00-3" GALV. IRON
32.05 ± -3" Total.

8.0
2.05
5.95

BEND #1
#2
0. DUCT
TRENCH
CURB
3" RISER
2" RISER.
3" RISER — 4'0
POLE
S.E. COR.

M.H. COVER SEE PG. 46 FOR FURTHER DETAIL.
EAST FACE OF MANHOLE.
TRENCH 2.8 DEEP.
WEST CURB
S.W. COR.

Plotted

LEDGE
FL. OF TRENCH
GRAVEL BLOCK
LEDGE
3 DUCTS
SECTION A-A
NORTH DUCT
TRENCH 2.9 DEEP
WEST RAIL
UNION ST. RY. CO. TRACKS.
TRENCH 2.5 DEEP
EAST RAIL
TRENCH 2.0 DEEP
POLE
S.E. COR.
ST.
SEE PAGES 44 AND 46.

27.7
8.0
2.05
5.95

No. DUCT.
5.95
2.72
19.30
3" FIBRE 27.97
3" GALV. IR. 4.00
Total 31.97